


RAMICON OY



REILUJA REMONTTEJA




- Raimo Marttila on alansa ammattilainen (rak. ins.), jolla on rakennusalan tieto ja käytännön osaaminen hallinnassa
- Maksat vain paikan päällä tehdystä työstä
- Joustavat työajat: myös esim. muutaman tunnin päivittäiset rupeamat ovat mahdollisia
- Materiaalin hankintakanavat mahdollistavat edulliset remontin materiaalikustannukset remontissasi – voit myös hankkia materiaalit itse
- Runsaasti kokemusta tulisijojen suunnittelusta ja asennuksesta sekä korjauksista
- Märkätilojen kokonaispalvelua: kosteusmittaus ja korjaustyöt samalta toimijalta (VTT:n märkätilasertifikaatti; asbestikartoittaja)
- Remonttipalvelut ja työnjohto samalta toimijalta (myös rakennuslupa-asiat)
- Kotitalousvähennys remontin työn osuudesta, vuonna 2017 vähennyksen määrä 50 %.



Varaava muurattu takka

Paikallaan muurattavassa "Rami"-takassa yhdistyvät muurariperinteen kokemus ja hyviksi koettujen tulisijan raaka-aineiden käyttö:

- lujin tiedetty sisäosarakenne: sisäosat ovat venäläistä tulitiiltä ja ulkokuori tehdään umpitiilestä lityspalkit ja tulipesä tulenkestäviä valumassaelementtejä
- uunista voidaan toteuttaa eri korkeuksia asiakkaan toiveiden mukaan, minimikorkeus 1300 mm
- puhdas palaminen – häkäpäästöt alle 1000 ppm (Suomen raja 3000 ppm). Ilmanjako tapahtuu liekin ylle.
- vakiona 60 cm leveä kaakelointi uunin etusivulle. Kaakelin värin ja luukun tyypin voit valita itse.
- mittaesimerkkejä: lev. 750 mm, syv. 550 mm tai lev. 950 mm, syv. 600 mm. Isompi malli voidaan toteuttaa myös takkaleivinuunina




Kosteusmittaus, asbestikartoitus sekä korjaukset

Suomessa yleisimmät kosteusvaurioiden aiheuttajat ovat rakenteelliset virheet (esim. kosteussulku puuttuu), kosteiden tilojen silikonisaumojen pettäminen ja korjaustoimien lykkääminen (kosteus muhii rakenteissa) sekä rakenteiden huono lämmöneristys. Kosteusvaurio voidaan todeta kahdella eri menetelmällä:

- Pintakosteusmittaus tehdään rakennetta rikkomatta. Menetelmällä saadaan alustava tulos.
- Rakennekosteusmittaus on rakennetta rikkova menetelmä. Tämä edellyttää reiän porausta rakenteisiin.

Teen kosteusvauriomittauksia modernilla kosteusmittauskalustolla. Minulla on VTT:n märkätilasertifikaatti, joka takaa että käytän oikeita työmenetelmiä märkätilojen vesieristyksissä.



Märkätilat ja putkityöt

Usein ammattilaisen jäljen ja ratkaisut erottaa juuri märkätiloissa. Rakenteiden ymmärrys, materiaalien tuntemus sekä oikeat työtavat takaavat virheettömät märkätilat. Putkityöitä olen tehnyt aina tippasevasta keittiönputkesta kokonaisen omakotitalon käyttövesiputkiston asennukseen.



Ramicon yhteystiedot

Osoite: Rantamäentie 10,
36240 Kangasala (LY 0531151-0)
Sähköposti: raimo.marttila@elisanet.fi
Puhelin **045 155 9650**

Raimo Marttila - File

Rakennusinsinööri. Rakennusalan täydennyskoulutus: Märkätilojen vesieristäjä, sertifikaatin nro VTT-C-20944-23-15. Tulityökortti 2015 sekä Asbestikartoittaja 2016. Lisäksi olen suorittanut vuonna 2014 Keskuskaup-

pakamarin hyväksymän tavarantarkastajan tutkinnon erityisalanapulämmitteiset tulisijat ja hormit.

Soita tai ota yhteyttä web-lomakkeella

Voit ottaa Ramiconiin yhteyttä www.ramicon.fi > yhteydenottolomake. Yhteydenottosi ei luonnollisesti sido mihinkään ja alustava tarjous tehdään veloituksetta. Lisää asiakaskohteita www.ramicon.fi

Teknistä osaamista ja käden taitoa. Kohteita ennen ja jälkeen remontin

Tiilitakka varaavaksi



Punatiilinen avotakka korvattiin varaavalla takalla. Samalla takkanurkkaus ja hormi pinnoitettiin uudelleen valkoisella antiikkilaastilla. Pinnoitteen alta kuultaa entinen tiiliseinä. Ison luukun kautta tulta voidaan ihailla esteettömästi.



Takka peltikaminan tilalle



Mökin pienitehoinen peltikamina päätettiin korvata varaavalla muurattavalla takalla. Takan leveys on vakiomallia suurempi ja korkeus hieman tavanomaista matalampi. Hormina on käytetty talon vanhaa hormia, ja takan rakenteet on tehty sopimaan päältä lähtevään hormiliitokseen. Rami-takka voidaan toteuttaa vain jopa 130 cm korkeana versiona varaavalla rakenteella. Kysy tarjousta erikoistulisijasta



Suihkutilan täysremontti



1950-luvulla rakennetun kerrostalohuoneiston suihkutila haluttiin uusiksi kokonaan. Suihkutila sai kymmeniä vuosia käyttöikää. Remontin yhteydessä uusittiin tilan vesieristykset nykyaikaisiksi. Lattiaan asennettiin lattialämmitys ja seinälle lämpimään käyttöveteen kytketty pyyheline. Suihkutila suojattiin taittuvalla suihkuseinällä.

Mökin saunan uusi ilme



1980-luvulla rakennetun mökin saunan lattiassa oli huonokuntoinen muovimatto ja saunan seinätkin olivat jo aikaa nähneet. Tiiliseinä rapattiin uudestaan ja pinnoitettiin luonnonkivellä. Lattiaan valittiin harmaasävyiset kaakelit. Remontin yhteydessä uuden kiukaan alle valettiin noin 50 mm korotus.

Tulisijat: asennukset | Vanhan uunin purku | Tulipesät | Luukkukorjaukset | Hormien kuntoarviot

Märkätilat: Kosteus/asbestikartoitukset | Rakenteiden purku ja kuivaus | Vesieristykset | Kaakelointi ja putkityöt | Kalusteiden asennus

Huoneistoremontit: Pintaremontit | Tapetoinnit | Puutyöt | Lattia-asennukset

www.ramicon.fi | puh. 045 155 9650

